Anlage 9.2

Vorhandene wasserwirtschaftliche und andere technische Anlagen

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vorhandene wasserwirtschaftliche und andere technische Anlagen 1

Tabelle 1: Vorhandene wasserwirtschaftliche und andere technische Anlagen

Station/ Standort	Standortbeschreibung	Anlagenbezeichnung	Anlagenbeschreibung	Bemerkungen
0+000 [13+621]	Beginn TO 4 Südlich von Mühlberg am Ende der Alten Elbe	Hochwasserschutzdeich im TO 3	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen	- Nicht standsicher - Höhendefizit - Risiko des Überströmens
0+540 [14+160]	Südwestlich der Stadt Mühlberg	Deichüberfahrt	Deichscharte Betonplatten, Stahlrohrschranke	- schlechter Zustand - Fehlhöhe - Überströmgefahr
1+200 bis 1+450 [14+810 bis 15+080]	Südlich der Stadt Mühlberg, südlich vom Kieswerk / Hafen	Anrampung, Deichüberfahrt zum Kieswerk / Hafen	Befestigung Asphalt Stahlrohrschranke	- schlechter Zustand - Fehlhöhe - Überströmgefahr
[15+080 bis 15+750]	Südlich vom Kieswerk / Hafen	Deich mit flacher wasserseitiger Böschung-Richtung Kieswerk,	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen	- schlechter Zustand - Fehlhöhe - Überströmgefahr - wasserseitig dichter Bewuchs - landseitig steile Böschung, fehlender DVW
[15+750 bis 15+920]	Südlich vom Kieswerk, südlich der Hafeneinfahrt	Hochwasserschutzdeich,	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen, Profilierungen im Bereich der Krone und Böschung im Zuge der Schadensbeseitigung nach dem HW 2002	- Fehlhöhe - Überströmgefahr - fehlender DVW
[15+920 bis 16+055]	Westlich von Borschütz	Hochwasserschutzdeich, Deichüberfahrt,	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen, Sanierung der Überfahrt im Zuge der Schadensbeseitigung nach dem HW 2002, Überfahrt Splitt-Sand-Decke, neue Stahlrohrschanke	- Fehlhöhe - Überströmgefahr - fehlender DVW
[15+987]	Westlich von Borschütz	Treppenpegel		- schlechter Zustand, Fehlende bzw. nicht lesbare Pegelmarkierung
[16+055 bis 16+583]	Westlich von Borschütz	Hochwasserschutzdeich,	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen	- Fehlhöhe - Überströmgefahr - fehlender DVW
[16+583]	Deich westlich von Borschütz	Böschungstreppe, wasserseitig		
[16+583 bis 16+975]	Südwestlich von Borschütz	Hochwasserschutzdeich,	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen	- Fehlhöhe - Überströmgefahr - fehlender DVW
[16+975]	Südwestlich von Borschütz	Gebäudereste am Deichfuß	Gebäudereste am landseitigen Deichfuß	

Station/ Standort	Standortbeschreibung	Anlagenbezeichnung	Anlagenbeschreibung	Bemerkungen
[16+975 bis 17+360]	Südlich von Borschütz	Hochwasserschutzdeich,	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen	- Fehlhöhe - Überströmgefahr - fehlender DVW
[17+360 bis 17+400]	Südlich von Borschütz	Hochwasserschutzdeich, Deichüberfahrt, Abfahrtsrampe zum Vorland	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen, Deichüberfahrt Befestigung mit Großpflaster, neue Stahlrohrschanke	- Fehlhöhe - Überströmgefahr - fehlender DVW
[17+400 bis 18+500] bzw. bis 4+435	Südwestlich von Borschütz	Hochwasserschutzdeich,	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen, Sanierungsmaßnahmen in Teilbereichen im Zuge der Schadensbeseitigung 2004	- Fehlhöhe - Überströmgefahr - fehlender DVW
4+435 bis 4+450 [18+500 bis 18+515]	am „Wilden Haus“	Deichüberfahrt	Sanierung im Zuge der Schadensbeseitigung – Einbindung einer Spundwand bis in die Überfahrt, Wiederherstellung der Pflasterbefestigung, neue Stahlrohrschranke	- erf. Schutzhöhe nicht vorhanden
4+450 bis 4+495 [18+515 bis 18+560]	am „Wilden Haus“	Hochwasserschutzdeich, Spundwand landseitig Wohngebäude beidseitig des Deiches	Sanierung im Zuge der Schadensbeseitigung 2004 – Einbau einer Spundwand zur Gewährleistung der Standsicherheit	- DVW nicht vorhanden - Erhalt der Gebäude
4+495 bis 4+685 [18+560 bis 18+750]	zwischen „Wildem Haus“ und Gaitzschhäuser	Hochwasserschutzdeich,	Sanierung im Zuge der Schadensbeseitigung 2004 –nur zur Gewährleuistung der Standsicherheit, nicht DIN-gerecht,	- Fehlhöhe, - nicht DIN-gerecht ausgebaut - DVW nicht vorhanden
4+685 [18+560]	Gaitzschhäuser	Deichüberfahrt	Sanierung im Zuge der Schadensbeseitigung – unbefestigte Überfahrt	- erf. Schutzhöhe nicht vorhanden
4+685 bis 4+925 [18+750 bis 18+985]	Gaitzschhäuser	Hochwasserschutzdeich, Bebauung landseitig bis zum Deichfuß	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen	- Fehlhöhe - Überströmgefahr - fehlender DVW
4+844 [18+918]	Gaitzschhäuser	Treppenpegel		- schlechter Zustand, Fehlende bzw. nicht lesbare Pegelmarkierung
4+925 [18+985]	Gaitzschhäuser	Deichüberfahrt am Ende des Deiches (Anschluss an hohes Gelände)	vorh. Deich, entspricht nicht den DIN-Forderungen, Deichüberfahrt Befestigung mit Asphalt (Anliegerstraße und Elberadwanderweg)	- erf. Schutzhöhe nicht vorhanden

Station/ Standort	Standortbeschreibung	Anlagenbezeichnung	Anlagenbeschreibung	Bemerkungen
4+940	Deichüberfahrt Gaitzschhäuser	Überdachte Sitzgruppe und Informationstafel		- auf Grund der Anrampung der Deichüberfahrt ist die Umsetzung erforderlich

[13+621] – Stationierung Altdeich lt. Vermessung im Zuge der Schadenserfassung 2002