Bild 1 **Ansicht Uferwand wasserseitig**
Bohransatzpunkte B 1; B 2; B 3



Bild 2 **Ansicht Uferwand wasserseitig**
Dehnungsfuge



Bild 3 **Ansicht Uferwand wasserseitig**
Bereich Bohrung B 4/B 5/Schurf 2
Mauerwerkswand auf der Betonwand mit Mauerwerkspfeiler



Bild 4 **Schurf 2 wasserseitig**
Bohransatzpunkt B 4, B 5



Bild 5 **Schurf 2 landseitig, Rückseite der Betonwand sichtbar;**
Mauerwerkswand, geputzt, mit Schadstellen, ohne oberen Abschluß




Bild 6 **Ansicht Mauerwerkswand landseitig**
Steine verwittert, Fugen ausgebrochen, Abdeckung fehlt,
Putz kaum vorhanden



Bild 7 **Ansicht Mauerwerkswand landseitig am Schurf 1 mit oberer Betonabdeckung**
Putz schadhaft, Steine verwittert, Fugen ausgebrochen

