


Abbildung 1: Potentiallinienverlauf Unterströmung Auslaufbauwerk bei HW100 in der Lausitzer Neiße




Abbildung 2: Wassermengen Unterströmung Wehrkörper