
B 5

44.70 mNN



A
Bauschutt (A)

A
Mu,Ziegelreste verwittert,Kohlestückchen,Glasscherben (A)

mS, fs,gs,fg' [SE]
U-Knollen eisenverbacken

U, fs (UL)
schwach Glimmer

gS, fg,mg,ms' (SE)+(UL)
+U- Streifen

fG, mg,$\overline{gs}$ (SW)

mS, gs,fg' (SE)
+schwache U-Streifen

gS, fg,mg',ms (SE)

mG (GI)
-gG

fG, mg,gg,gs (GE)
sehr schwache Mg-Bänder

gS, ms,fg,mg' (SE)

mS, gs' (SE)
einz.fG

mS, gs',fs' (SE)
U-Streifen+BK-Stücke

mS, gs',fs' (SE)
BKP

mS, gs,fs' (SE)
einz.mG

mS, gs,fs' (SE)
einz.mG

mS, gs',fs' (SE)
+U-Bänder

U (UL)
gebändert


mS, fs (SE)+(UM)
einz.fG+U-Streifen

mS, fs,u (SE)+(UM)
einz.mG+U-Streifen

U, t (UM)

B 6

44.60 mNN



A
Bauschutt (A)

fS, u',ms' (SE)

Bauschutt (SU)*

fS, $\overline{u}$,h' (SE)

mS, $\overline{fs}$ (SE)

mS, gs,fs' (SE)

mS, gs,fs' (SE)
einz.mG

gS, fg,mg,ms (SW)

gS, $\overline{fg}$,mg,ms' (SE)

fG, mg,gg (GE)
steinig

fG, mg,gg,gs (GE)

gS, $\overline{fg}$,mg' (SI)

mS, gs,fg' (SE)
einz.mG

mS, gs',fs' (SE)
einz.mG

mS, gs',fs' (SE)
BKP

mS, fs,gs' (SE)
BKP


mS, fs,gs' (SE)+(UM)
U-Streifen

mS, fs (SE)+(UM)
+U-Bänder

U (UL)

B 7

43.50 mNN



A
Bauschutt (A)

fS, $\overline{u}$,h' (SU)*

Wurzelreste

mS, gs,fg',fs (SE)

gS, ms,fg (SE)

U, t (UM)

mS, gs,fs' (SE)

fG, mg',gs,ms' (GW)

mS, gs,fg' (SE)
einz. mG

fG, $\overline{mg}$,gs,ms' (GW)

gS, ms,fg' (SE)

mG, $\overline{fg}$,$\overline{gg}$,gs (GW)

gS, fg,ms (SE)

mS, fs',gs' (SE)


mS, fs,gs' (SE)
BKP

mS, fs,gs' (SE)
BKP

Ingenieurbüro PROWA Wasser . Umwelt . Verkehr GmbH Cottbus/Sitz Kolkwitz Gewerbeparkstraße 19 03099 Kolkwitz	Projekt : Hochwasserschutz Guben
	Bericht :
	Az. : 8 3992 70 / 32
	Anlage : 2.3.5
	Maßstab : Höhe = 1: 100

B 8


44.80 mNN



	A	A
	Bauschutt,Ziegel-und Betonreste,Wurzelreste	
2.00	Mu	A
2.40	vereinzelt Ziegel-und Betonreste	
2.90	U, fs	A
3.70	vereizelt gG,Beton-und Ziegelreste	
4.60	Ziegel,s'	A
5.00	U, fs,ms'	UL
5.60	gS, ms,fg,mg,gg	SE
6.10	mS, $\overline{gs}$,fg'	SE
6.70	einz.mG	
7.80	mS, gs',h'	SE
8.20	mS, gs',u'	SE
8.90	einz.mG	
10.00	mS, gs,fs'	SE
	einz.fG	
	gS, $\overline{ms}$,fg,mg	SE
	gS, ms,fg,mg	SE
	fG, gs,ms',mg,gg'	SE

B 9

44.70 mNN



	A	A
	Bauschutt,Ziegel,Mörtelreste,Tonscheben,S	
1.80	mS, fs	A
2.40	Ziegelreste,Kohlegrus,einz.Wurzelreste	
3.30	mS, fs,u,fg	A
3.70	Ziegelreste,Mörtelreste	
4.60	U, fs,fg'	A
5.50	Ziegelreste	
6.20	U, h',fs'	UL
7.10	gG, mg,fg,gs',ms'	Gl
8.00	fG, mg,gs,fs'	GE
9.10	fG, $\overline{gs}$,mg,ms	GE
10.00	fG, gs,mg,ms'	GE
	einz.gG	
	gS, fg,mg,fs	SE
	fG, mg,gg,gs,ms'	GW

Ingenieurbüro PROWA
Wasser . Umwelt . Verkehr GmbH
Cottbus/Sitz Kolkwitz
Gewerbeparkstraße 19
03099 Kolkwitz

Projekt	: Hochwasserschutz Guben
Bericht	:
Az.	: 8 3992 70 / 32
Anlage	: 2.3.6
Maßstab	: Höhe = 1: 100