FGG Elbe - Karte 13.1.3: Ökologischer Zustand der Oberflächenwasserkörper: Vergleich der Überwachungsergebnisse der Qualitätskomponente Makrozoobenthos für den 2. und 3. Bewirtschaftungszeitraum



Fließgewässer

- Verbesserung um 2 Stufen
- Verbesserung um 1 Stufe
- keine Veränderung
- Verschlechterung um 1 Stufe
- Verschlechterung um 2 Stufen
- kein Vergleich möglich
- Komponente nicht untersucht

Seen, Übergangs-, Küstengewässer

- Verbesserung um 2 Stufen
- Verbesserung um 1 Stufe
- keine Veränderung
- Verschlechterung um 1 Stufe
- Verschlechterung um 2 Stufen
- kein Vergleich möglich
- Komponente nicht untersucht

Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Quelle: WasserBLIcK/Bundesanstalt für Gewässerkunde 17.11.2021
Fachdaten: Zuständige Behörden FGG Elbe
Background Data: © GeoBasis-DE / BKG 2021