FGG Elbe - Karte 13.2: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern hinsichtlich Nitrat - Vergleich der Ergebnisse für den 2. und 3. Bewirtschaftungszeitraum



Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- 2015 gut, 2021 gut
- 2015 schlecht, 2021 gut
- 2015 gut, 2021 schlecht
- 2015 schlecht, 2021 schlecht

Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Quelle: WasserBLIcK/Bundesanstalt für Gewässerkunde 18.10.2021

Fachdaten: Zuständige Behörden FGG Elbe

Background Data: © GeoBasis-DE / BKG 2021