


FGG Elbe - Karte 4.7.1: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat



- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- gut
 - schlecht
 - nicht bewertet
- Schadstofftrend in Hauptgrundwasserleitern**
- Trendumkehr
 - signifikant zunehmend