



Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwassleitern

- 2015 gut, 2020 gut
- 2015 schlecht, 2020 gut
- 2015 gut, 2020 schlecht
- 2015 schlecht, 2020 schlecht



BG STH - Karte 13.2 - Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat - Vergleich 2. und 3. Bewirtschaftungszeitraum

Datenstand: 15.10.2021

Fachdaten zuständige Behörden der Länder (WFD Report 2022, 22.03.2022)

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

© GeoBasis-DE / BKG 2020